

使用方法

使用するアプリケーションによってはバームリジェクション機能を有効にするためにベン(スタイラス)の選択が必要な場合があります。その場合は「Apple Pencil」を選択してください。

充電について

① 元電ケーブルのType-C端子を本製品の充電差込口に差し込みます。
② お手持ちのパソコンのUSBボート、またはUSBボート付き40元電器に
元電ケーブルのUSB端子を差し込んでくたさい、元電か開始します。



充電時間 約30分



本製品の充電状態はLEDインジケータで確認できます。

0%

1~25%

26~50% 51~75%

76%~99%

満充電 ※充電完了後も電源から取り外すまで LEDインジケータは点灯し続けます。

充電残量について -

本製品の充電残量はLEDインジケータで確認できます。

100%~75% 点灯 5%~1%

74%~50% ○○**○**● 点灯 0%

49%~25%

24%~6%

ペン先交換方法

①ペンの先端を反時計回りに回してはずします。





②新しいペン先を被せてペンの先端をしめます。



